



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 64-50-24, факс: (3532) 64-50-24
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург
(место составления акта)

«13» сентября 2017 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №19»

№ 34-1260-631

По адресу: 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 10
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1260-рп/о от 18.08.2017 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: юридического лица
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» (МОБУ «СОШ №19») ИНН 5609024367 ОГРН 1025600886937

Юридический адрес: 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 10.

Директор МОБУ «СОШ №19» Павлов Владимир Васильевич т. 8(3532)-63-82-04 тел., факс.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06» сентября 2017г. с 11 час. 00 мин. до «13» сентября 2017г. 11 час. 00 мин.

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

Директор МОБУ «СОШ №19» *В.В. Павлов* В.В. Павлов 24.08.2017 10-00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
- не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку:

1. Докучаева Ольга Викто- - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

1. Павлов Владимир Васильевич - директор МОБУ «СОШ №19»
2. Пучкова Наталья Петровна - заместитель директора по АХЧ МОБУ «СОШ №19», т. 89225414422

В соответствии с требованиями ФЗ № 261 « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в ходе проверки установлено:

1. Здание МОБУ «СОШ №19» оснащено приборами учета используемой электрической, тепловой энергии и воды. (ст. 13 № 261-ФЗ)
2. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана и утверждена руководителем МОБУ «СОШ №19» 07.12.2015 г. (ст. 25 № 261 –ФЗ)
3. Обязательное энергетическое обследование проведено ОАО «Оренбургэнергосбыт». Энергетический паспорт регистрационный № ЭП-Э-001-5787 от ноября 2012 г. (Ст. 15, 16 № 261- ФЗ).

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований энергетической безопасности, установленных Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены
1.	Не назначен приказом по учреждению заместитель ответственного за электрохозяйство с 4 группой по электробезопасности и прошедший проверку знаний правил работы в электроустановках в комиссии Ростехнадзора (на период длительного отсутствия ответственного за электрохозяйство-отпуск, болезнь и пр.)	п.п.1.2.3,1.2.7,1.4.28 ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 года, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003. № 4145)ПТЭЭП
2.	Не составлен паспорт на заземляющее устройство школы, содержащий: - исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям, результаты осмотров , данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию заземляющего устройства и другие данные в соответствии с требованиями норм и правил.	2.7.15 ПТЭЭП
3.	Не разработана и не вывешена во ВРУ однолинейная схема электроснабжения здания школы.	1.8.1 ПТЭЭП
4.	Не составлены графики проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок и график проведения ППР в электроустановках в школы.	1.6.3. ПТЭЭП
5.	Не составлен утвержденный руководителем перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	1.8.1 ПТЭЭП
6.	Не заведен «Журнал учета и содержания средств защиты» установленный правилами формы	Прил.1 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-

		2003
7.	Инструктажи по охране труда на рабочем месте проводятся с нарушениями : - в журнале не для всех работников проставляются номера инструкций по которым проводятся инструктажи.	2.2.20, 2.12.5 ПТЭЭП
8.	В мастерских заземление металлических корпусов деревообрабатывающего и токарного станков не выполнено должным образом, кабели питания электродвигателей станков не защищены от механических повреждений.	2.7.2 ПТЭЭП, 2.3.15 ПУЭ
9.	Не выполнена во ВРУ должным образом маркировка питающих здание школы кабелей с указанием марки кабелей, сечения, наименования источника питания..	2.3.15 (Правила устройства электроустановок, утв. Минэнерго РФ . приказ №204 от 08.07.2002), далее ПУЭ
10.	В групповом электрощитке класса информатики не установлена передняя защитная панель, предотвращающая случайное прикосновение к токоведущим частям УЗО выведено из схемы питания компьютерных электророзеток, на дверце электрощитка не нанесен предупреждающий знак по электробезопасности.	2.2.20, 1.7.2 ПТЭЭП
11.	В местах пребывания детей розетки не имеют устройств автоматически закрывающих гнезда розеток при вынутой вилки.	6.6.30 , 6.6.31 ПУЭ
12.	В пищеблоке с целью уравнивания потенциалов не присоединены к полосе дополнительного уравнивания потенциалов : часть металлических корпусов разделочных столов, стеллажей с посудой, металлические короба вентиляции .	1.7.83 ПУЭ
13.	Не укреплены должным образом болтовыми соединениями передние панели групповых электрощитков в коридоре 2-го этажа школы.	1.7.2 ПТЭЭП

Лицо, допустившее выявленные нарушения:

Должностное лицо- директор МОБУ - Павлов Владимир Васильевич
«СОШ №19»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) - имеется.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) - отсутствует.

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- предписание № 34- 1260-431 от 13 сентября 2017 г.

Подписи лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Докучаева Ольга Викторовна

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19»



В.В. Павлов
М.П. (подпись)

Павлов Владимир Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» сентября 2017 г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 64-50-24, факс: (3532) 64-50-24
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург
(место составления предписания)

«13» сентября 2017 г.
(дата составления предписания)

11 часов 00 минут
(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-1260-431
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления № 1260-рп/о от 18 августа 2017 г в период с 06.09.2017 г. по 13.09.2017 г. (продолжительность проверки 2 рабочих дня) должностным лицом Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

Докучаевой Ольгой Вик- - государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

в присутствии:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Павлов Владимир Васильевич | - директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» |
| 2. Пучкова Наталья Петровна | - заместитель директора МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» по АХР |

Проведена плановая выездная проверка МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» ОГРН 1025600886937, ИНН 5609024367.

Юридический адрес: 460047, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 10.

Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» Павлов Владимир Васильевич 8(3532) -63-82-04.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

По результатам проверки составлен **Акт проверки № № 34-1260-631** от «13» сентября 2017 г

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 782 от 27 декабря 2012г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержа-

щихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного юридическому лицу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» **предписывается** устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не назначен приказом по учреждению заместитель ответственного за электрохозяйство с 4 группой по электробезопасности и прошедший проверку знаний правил работы в электроустановках в комиссии Ростехнадзора (на период длительного отсутствия ответственного за электрохозяйство-отпуск, болезнь и пр.)	п.п.1.2.3,1.2.7,1.4.28 ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 года, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003. № 4145)ПТЭЭП	20.04.2018
2.	Не составлен паспорт на заземляющее устройство школы, содержащий: - исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям, результаты осмотров , данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию заземляющего устройства и другие данные в соответствии с требованиями норм и правил.	2.7.15 ПТЭЭП	20.04.2018
3.	Не разработана и не вывешена во ВРУ однолинейная схема электроснабжения здания школы.	1.8.1 ПТЭЭП	20.04.2018
4.	Не составлены графики проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок и график проведения ППР в электроустановках в школы.	1.6.3. ПТЭЭП	20.04.2018
5.	Не составлен утвержденный руководителем перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	1.8.1 ПТЭЭП	20.04.2018
6.	Не заведен «Журнал учета и содержания средств защиты» установленный правилами формы	Прил.1 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003	20.04.2018
7.	Инструктажи по охране труда на рабочем месте проводятся с нарушениями : - в журнале не для всех работников проставляются номера инструкций по которым проводятся инструктажи.	2.2.20, 2.12.5 ПТЭЭП	20.04.2018
8	В мастерских заземление металлических корпусов деревообрабатывающего и токарного станков не выполнено должным образом, кабели питания электродвигателей станков не защищены от механических повреждений.	2.7.2 ПТЭЭП, 2.3.15 ПУЭ	20.04.2018
9	Не выполнена во ВРУ должным образом маркировка питающих здание школы кабелей с указанием марки кабелей, сечения, наименования источника питания..	2.3.15 (Правила устройства электроустановок, утв. Минэнерго РФ . приказ №204 от 08.07.2002), далее ПУЭ	20.04.2018


10	В групповой электрощитке класса информатики не установлена передняя защитная панель, предотвращающая случайное прикосновение к токоведущим частям УЗО выведено из схемы питания компьютерных электророзеток, на дверце электрощитка не нанесен предупреждающий знак по электробезопасности.	2.2.20, 1.7.2 ПТЭЭП	20.04.2018
11	В местах пребывания детей розетки не имеют устройств автоматически закрывающих гнезда розеток при вынутой вилки.	6.6.30, 6.6.31 ПУЭ	20.04.2018
12	В пищеблоке с целью уравнивания потенциалов не присоединены к полосе дополнительного уравнивания потенциалов : часть металлических корпусов разделочных столов, стеллажей с посудой, металлические короба вентиляции .	1.7.83 ПУЭ	20.04.2018
13	Не укреплены должным образом болтовыми соединениями передние панели групповых электрощитков в коридоре 2-го этажа школы.	1.7.2 ПТЭП	20.04.2018

Информацию об исполнении предписания в установленные для этого сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Подписи лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Докучаева Ольга Викторовна

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания со всеми приложениями получил:

Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19»



Павлов Владимир Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » сентября 2017 г.